

「通信ケーブル」変更のお知らせ

2007年9月より「PL-1A/2A」「IFC-232CT/CK/CP」コネクタ部分が変更となりました。
新タイプのコネクタケーブルは受け側(本体側)のコネクタ新旧どちらでもお使いいただけます。

1. 新「通信ケーブル CPS-PL5MCB」の写真と、旧「通信ケーブル CPS-PL5MC」の写真

●新「通信ケーブルコネクタ部」の写真




●旧「通信ケーブルコネクタ部」の写真




2. プログラムローダ「PL-1A/2A」用の新「通信ケーブル」の外観図

代替「通信ケーブル:CPS-PL5MCB」外観図




3. RS-232C インターフェース「IFC-232CT/CK/CP」用の新「通信ケーブル」の外観図


代替「通信ケーブル:CPS-IF5MCTB」外観図



代替「通信ケーブル:CPS-IF5MCKB」外観図



代替「通信ケーブル:CPS-IF5MCPB」外観図



ご連絡先: ココリサーチ株式会社 サポートセンター

電話: 03-3382-1410

メール: support-coco@cocores.co.jp

以上